


【記入方法及び留意事項】


1. 出来形・品質のばらつきの考え方について

\*測点が10点以上の場合に管理図等を作成する。


＜管理図の場合＞







①ばらつきが概ね50%以下と判断できる例



②ばらつきが概ね80%以下と判断できる例



＜ヒストグラムの場合＞



※上限値の無い場合のばらつきの考え方は  
下限値と同様な値があるものと仮定し、  
ばらつきを範囲をみる。