
林道宮ノ入線崩落場所　位置図
N
R8工事実施箇所
入山辺側
頂上（林道高遠線分岐）
崩落場所
中山側