

受付番号	通報日	場所	内容	対応
42	9月1日	島内	路肩沈下	対応済み
43	9月2日	寿中1丁目	路面のクラック	請負で補修予定
44	9月4日	白板1丁目	水路石積み崩れ	建設課へ対応を依頼
45	9月4日	梓川倭	水たまり	請負で補修予定
46	9月5日	安曇	倒木	NTT東日本へ対応を依頼
47	9月5日	中央4丁目	陥没	対応済み
48	9月10日	島内	枝の張り出し	対応済み
49	9月11日	中央1丁目	枝の張り出し	対応済み
50	9月13日	並柳	穴	対応済み
51	9月13日	今井	グレーチング傾き	対応済み
52	9月14日	和田	草の張り出し	対応済み
53	9月15日	井川城2丁目	水たまり	調査中
54	9月16日	里山辺	落石	耕地林務課へ対応を依頼
55	9月18日	白板1丁目	段差	対応済み
56	9月21日	中山	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
57	9月24日	村井町南2丁目	甲蓋落下	対応済み
58	9月26日	里山辺	穴	山辺中学校へ対応を依頼
59	9月28日	大手5丁目	石板がたつき	対応済み
60	9月29日	寿中1丁目	クラック	対応済み
61	9月29日	寿北1丁目	クラック	対応済み
62	10月1日	井川城3丁目	水たまり	対応不可
63	10月1日	井川城1丁目	穴	対応済み
64	10月4日	宮渕3丁目	外側線剥がれ	交通安全都市交通課へ対応を依頼
65	10月6日	寿中1丁目	クラック	対応済み
66	10月6日	波田	穴	対応済み
67	10月6日	寿小赤	剥がれ	対応済み
68	10月7日	神林	穴	耕地林務課へ対応を依頼
69	10月8日	元町2丁目	穴	対応済み
70	10月10日	中央1丁目	石板割れ	対応済み
71	10月14日	神林	公園内蜂の巣	公園緑地課へ対応を依頼
72	10月15日	梓川梓	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
73	10月18日	巾上	石板破損	対応済み
74	10月19日	小屋南1丁目	陥没	対応済み
75	10月20日	野溝木工2丁目	側溝縞鋼板外れ	様子見
76	10月21日	寿北2丁目	路肩欠損	対応済み
77	10月21日	蟻ヶ崎	剥がれ	公園緑地課へ対応を依頼
78	10月24日	渚3丁目	歩道橋傷み	松本建設事務所へ対応を依頼

79	10月29日	神林	歩道橋傷み	松本建設事務所へ対応を依頼
80	10月30日	中央2丁目	インターロッキングがたつき	対応済み
81	10月31日	四賀(多分)	沈下	松本建設事務所へ対応を依頼
82	11月1日	清水2丁目	陥没	対応済み
83	11月1日	波田	ガードポスト損傷	事故によるもの(原因者復旧)
84	11月2日	野溝木工2丁目	側溝縞鋼板外れ	様子見
85	11月7日	中央1丁目	ピンコロ抜け	対応済み
86	11月7日	大手4丁目	剥がれ	対応済み
87	11月7日	大手4丁目	剥がれ	対応済み
88	11月10日	島内	水たまり	住宅課へ対応を依頼
89	11月25日	梓川倭	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
90	11月26日	中山	木の枝による視界不良	調査中
91	11月28日	岡田松岡	穴	対応済み
92	11月29日	中央1丁目	側溝天端破損	対応済み
93	11月29日	中央1丁目	側溝天端破損	対応済み
94	11月29日	大手2丁目	自由勾配側溝甲蓋破損	対応済み