

受付番号	通報日	場 所	内 容	対 応
1	4月1日	神田一丁目	路肩破損	対応済み
2	4月8日	波田	穴	対応不可
3	4月15日	島内	歩道に倒木	奈良井川改良事務所へ対応を依頼
4	4月15日	里山辺	穴	対応済み
5	4月17日	清水二丁目	穴	対応済み
6	4月18日	波田三溝	穴	対応不可
7	4月23日	安曇鈴蘭	穴	対応済み
8	4月23日	今井堂村	穴	対応済み
9	4月23日	岡田松岡	穴	対応済み
10	4月23日	中条	道路標識破損	交通安全都市交通課へ対応を依頼
11	4月23日	新村	穴	対応済み
12	4月23日	新村	穴	対応済み
13	4月25日	新村	穴	対応不可
14	4月25日	波田下島	路肩破損	対応済み
15	4月25日	今井	穴	松本養護学校へ対応を依頼
16	4月26日	波田下波田	側溝天端破損	対応済み
17	4月26日	高宮東三丁目	穴	対応不可
18	4月30日	波田下原	道路標識破損	交通安全都市交通課へ対応を依頼
19	5月1日	沢村三丁目	河川清掃	対応済み
20	5月2日	井川城三丁目	路肩破損	対応不可
21	5月2日	井川城三丁目	穴	対応済み
22	5月2日	新村	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
23	5月3日	新村	穴	交通安全都市交通課へ対応を依頼
24	5月5日	島内	穴	対応済み
25	5月8日	島内	木の枝による視界不良	対応済み
26	5月9日	奈川黒川渡	土砂崩落	請負発注
27	5月10日	惣社	側溝清掃	松本建設事務所へ対応を依頼
28	5月10日	巾上	街灯の電球切れ	対応済み
29	5月11日	七嵐	穴	対応済み
30	5月11日	寿北二丁目	安全施設破損	対応済み
31	5月12日	笹賀神戸	穴	対応済み
32	5月12日	笹賀下二子	穴	対応済み
33	5月12日	平田東三丁目	側溝天端破損	対応済み
34	5月13日	中央一丁目	穴	対応済み
35	5月13日	新村	穴	対応済み
36	5月13日	村井町南一丁目	穴	対応済み
37	5月14日	安曇大野田	穴	対応済み
38	5月14日	桐二丁目	安全施設破損	交通安全都市交通課へ対応を依頼

39	5月15日	笹賀中二子	穴	耕地林務課へ対応を依頼
40	5月15日	笹賀中二子	穴	対応済み
41	5月15日	島内	路肩破損	対応済み
42	5月17日	新橋	信号の調整	交通安全都市交通課へ対応を依頼
43	5月19日	島内	穴	下水道課へ対応を依頼
44	5月20日	村井町西一丁目	段差	対応済み
45	5月21日	笹賀	木の枝による視界不良	対応済み
46	5月21日	笹賀	穴	対応済み
47	5月22日	野溝西一丁目	側溝天端破損	対応済み
48	5月22日	笹賀神田付近	木の枝による視界不良	地区安全交通協会へ対応を依頼
49	5月30日	和田	側溝天端破損	対応済み
50	5月31日	安曇奈川渡	公衆用トイレ修繕要望	山岳観光課へ対応を依頼
51	6月1日	寿豊丘百瀬	段差	対応済み
52	6月7日	里山辺湯ノ原	段差	対応済み
53	6月10日	会田	側溝清掃	対応済み
54	6月10日	会田	側溝清掃	対応済み
55	6月10日	今井	穴	対応済み
56	6月13日	内田倉村	穴	対応済み
57	6月14日	深志一丁目	穴	対応済み
58	6月14日	元町二丁目	木の枝による視界不良	対応済み
59	6月16日	波田下波田	穴	対応済み
60	6月17日	両島一丁目	橋の破損	対応済み
61	6月17日	出川一丁目	道路標識破損	交通安全都市交通課へ対応を依頼
62	6月17日	中央二丁目	点字ブロック破損	対応済み
63	6月20日	島内	穴	対応済み
64	6月21日	岡田伊深	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
65	6月21日	岡田伊深	草による視界不良	松本建設事務所へ対応を依頼
66	6月21日	里山辺荒町	穴	対応済み
67	6月21日	里山辺荒町	穴	対応済み
68	6月21日	安曇	仕切弁破損	上水道課へ対応を依頼
69	6月22日	神林	路肩破損	対応済み
70	6月24日	里山辺新井	穴	対応不可
71	7月1日	今井堂村	穴	対応済み
72	7月1日	原	倒木	対応済み
73	7月8日	笹賀上二子	カーブミラー角度調整	対応済み
74	7月11日	大手二丁目	段差	対応済み
75	7月11日	中央二丁目	点字ブロック破損	対応済み
76	7月13日	惣社	穴	対応済み
77	7月17日	県一丁目	側溝天端破損	対応済み

78	7月24日	神林	穴	対応済み
79	7月24日	中央一丁目	木の枝による視界不良	対応済み
80	7月25日	大村	側溝天端破損	対応済み
81	7月26日	大手五丁目	陥没	対応済み
82	7月28日	市場	穴	対応済み
83	7月29日	岡田下岡田	穴	対応済み
84	7月30日	中央一丁目	点字ブロック破損	対応済み
85	7月30日	高宮北	路肩清掃	対応済み
86	8月2日	野溝木工二丁目	クラック	対応不可
87	8月7日	島内	歩道に倒木	対応済み
88	8月8日	中央一丁目	点字ブロック破損	対応済み
89	8月9日	中央二丁目	石板破損	対応済み
90	8月10日	原	陥没	対応済み
91	8月11日	島内	穴	対応済み
92	8月16日	笹賀	路肩除草	対応済み
93	8月17日	内田	陥没	対応済み
94	8月20日	新村	路肩除草	対応済み
95	8月20日	島内	水溜り	住宅課へ対応を依頼
96	8月20日	島内	水溜り	住宅課へ対応を依頼
97	8月20日	笹賀	木の枝による視界不良	対応済み
98	8月20日	大手四丁目	歩道内ブロック補修	対応済み
99	8月28日	石芝四丁目	右折信号 追加要望	交通安全都市交通課へ対応を依頼
100	8月29日	梓川倭	穴	対応済み
101	8月29日	波田三溝	カーブミラー角度調整	対応済み
102	8月29日	島立	穴	対応済み
103	8月29日	安曇大野田	陥没	対応済み
104	8月29日	女鳥羽三丁目	グレーチングがたつき	対応済み
105	8月31日	旭二丁目	段差	対応済み
106	8月31日	笹賀	陥没	対応済み
107	9月1日	島内	木の枝による視界不良	松本建設事務所へ対応を依頼
108	9月2日	神田一丁目	側溝天端補修	請負発注
109	9月2日	水汲	穴	松本建設事務所へ対応を依頼
110	9月6日	村井町北	穴	対応済み
111	9月7日	旭二丁目	段差	対応済み
112	9月8日	蟻ヶ崎二丁目	水路天端破損	対応済み
113	9月9日	岡田下岡田	穴	対応済み
114	9月10日	高宮中	段差	長野国道事務所へ対応を依頼
115	9月13日	岡田下岡田	段差	対応済み
116	9月14日	入山辺	道路標識破損	対応済み

117	9月14日	入山辺	安全施設破損	対応済み
118	9月14日	筑摩二丁目	穴	対応済み
119	9月14日	中山	穴	対応済み
120	9月14日	里山辺	陥没	学校教育課へ対応を依頼
121	9月14日	筑摩二丁目	木の枝による視界不良	都市政策課へ対応を依頼
122	9月17日	梓川上野	道路清掃	環境業務課へ対応を依頼
123	9月17日	庄内一丁目	側溝天端破損	対応済み
124	9月17日	庄内一丁目	側溝天端破損	対応済み
125	9月17日	岡田伊深	側溝天端破損	松本建設事務所へ対応を依頼
126	9月17日	和田	路肩除草	対応済み
127	9月22日	県三丁目	穴	対応済み
128	9月28日	七嵐	穴	対応済み
129	9月28日	三才山	道路標識破損	耕地林務課へ対応を依頼
130	9月28日	三才山	安全施設破損	耕地林務課へ対応を依頼
131	9月28日	三才山	安全施設破損	耕地林務課へ対応を依頼
132	9月28日	三才山	安全施設破損	耕地林務課へ対応を依頼
133	9月28日	浅間温泉二丁目	穴	対応済み
134	9月29日	旭二丁目	穴	対応済み
135	9月29日	野溝木工一丁目	穴	対応済み
136	9月30日	本庄一丁目	段差	対応済み