

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
1	4月1日	笹賀	看板垂れ下がり	食品・衛生課へ対応を依頼
2	4月1日	笹賀	穴	対応済み
3	4月2日	神林	路肩破損	対応済み
4	4月6日	元町	路肩崩れ	対応中
5	4月6日	島内	穴	対応済み
6	4月8日	笹賀(東耕地)	つまづきそうな段差がある	対応済み
7	4月9日	今井(北耕地)	カーブミラーの曇り	建設課へ対応を依頼
8	4月9日	会田	ひび割れ、路肩の沈下	対応中
9	4月9日	洞	遊歩道に倒木	対応不可
10	4月9日	洞	遊歩道に倒木	対応不可
11	4月10日	井川城3丁目	路肩欠損	対応中
12	4月12日	神林	カーブミラー角度調整	対応済み
13	4月12日	今井(東耕地)	穴	対応済み
14	4月13日	中央1丁目	インターロッキング 浮き	対応済み
15	4月13日	井川城3丁目	小陥没	対応済み
16	4月14日	笹賀(中二子)	小陥没	対応済み
17	4月15日	新村	穴	対応済み
18	4月16日	波田(下原)	路肩に土砂堆積し、幅員減少	対応中
19	4月18日	笹賀(神戸)	側溝蓋の欠損	対応済み
20	4月18日	深志3丁目	段差・蓋ガタツキ・水が溜まる	対応中
21	4月18日	岡田伊深	水路溢水。土砂・草で機能していない	県へ対応を依頼
22	4月18日	島立	舗装の剥がれ・段差	対応済み
23	4月19日	桐3丁目	穴・剥がれ	対応済み
24	4月19日	小屋南3丁目	公園の樹木で見通しが悪い	公園緑地へ対応を依頼
25	4月19日	中央1丁目	舗装沈下が進んでいる?	県へ対応を依頼
26	4月20日	村井町西1丁目	舗装が壊れ、穴になっている	対応済み
27	4月20日	島内	穴(はがれ)	対応済み
28	4月20日	神林	深い水たまりがあって通りにくい	対応中
29	4月21日	梓川梓	穴(はがれ)	学校教育課へ対応を依頼
30	4月22日	笹部2丁目	路肩欠損	対応済み
31	4月26日	桐3丁目	側溝蓋の音鳴り	対応中
32	4月26日	笹賀下二子	止まれの白線が見えない	建設課へ対応を依頼
33	4月27日	南原2丁目	路肩部分の舗装新設	対応中
34	4月30日	桐3丁目	穴	対応済み
35	5月4日	浅間温泉3丁目	水路蓋のガタツキ	対応済み
36	5月5日	笹賀(神戸)	穴	対応済み
37	5月5日	神林	穴	対応済み
38	5月7日	岡田松岡	陥没	対応済み
39	5月10日	寿小赤(赤木)	一時停止(指導線)の標識が真っ白で分かりにくい	建設課へ対応を依頼
40	5月14日	出川2丁目	舗装が凹凸しており、車の腹を摺りそう	請負発注
41	5月16日	和田	アスファルトが傷んで車が揺れる	対応中
42	5月17日	神林	水たまり	対応中
43	5月18日	村井町西1丁目	段差が水たまりになる。全体的にクラック	対応中
44	5月21日	野溝木工2丁目	道路全体に沈下し水たまりになる。	対応中
45	5月22日	波田(三溝)	穴	対応済み
46	5月23日	七嵐	路肩えぐれ・クラック	対応中
47	5月23日	七嵐	側溝破損	対応中
48	5月24日	神林	穴	対応中
49	5月24日	城東1丁目	深志橋 石板舗装破損	対応済み
50	5月25日	大手2丁目	千歳橋歩道 石板ガタツキ	対応済み
51	5月26日	中川	県道 倒木	県へ対応を依頼
52	5月26日	巾上	つまづきそうな段差がある	下水道課へ対応を依頼
53	5月28日	空港東	雨が溜まる。亀裂が増えている。	対応済み

54	5月28日	島内	剥がれか?	対応済み
55	5月28日	神林	穴・剥がれ	対応済み
56	5月30日	笹賀(巾下)	交通規制の相談	建設課へ対応を依頼
57	5月30日	笹賀(中二子)	沈下・クラック	対応済み
58	5月31日	梓川梓	倒木	対応中
59	5月31日	島立	穴	対応中
60	6月3日	大手4丁目	石板ガタツキ	対応済み
61	6月3日	寿白瀬淵(白姫)	穴(陥没?)	対応済み
62	6月5日	清水1丁目	穴	対応済み
63	6月6日	神田1丁目	陥没	県へ対応を依頼
64	6月6日	村井町北1丁目	30cmくらいの穴。補修跡あり	対応済み
65	6月6日	村井町北1丁目	制水弁の周囲の舗装が壊れている	対応済み
66	6月6日	南浅間	路肩欠損	対応中
67	6月7日	中央3丁目	路肩 石の浮き	対応済み
68	6月7日	村井町西1丁目	消火栓の横が、50×100 t = 15cmほど沈んでいる	対応済み
69	6月8日	岡田松岡	陥没	請負発注
70	6月9日	中央1丁目	枝が垂れ下がって歩行者に当たる	対応済み
71	6月9日	波田(下島)	安協の看板が落ちている	建設課へ対応を依頼
72	6月11日	中央2丁目	枝が伸びて歩行者に当たる	対応済み
73	6月11日	和田	穴	対応済み
74	6月12日	野溝木工1丁目	草が伸びている。除草か防草シートを	対応不可
75	6月14日	入山辺(橋倉)	路肩沈下の段差	対応済み
76	6月17日	丸の内	横断歩道内の水たまり	請負発注
77	6月17日	村井町南1丁目	側溝蓋の食い違い段差	対応中
78	6月18日	会田	側溝浚渫物の回収	対応中
79	6月20日	岡田松岡	庭木でカーブミラーが見えない	維持課 管理担当へ対応を依頼
80	6月25日	和田	舗装の亀裂・路肩崩落気味	対応中
81	6月26日	丸の内	側溝の蓋が閉まらない	対応済み
82	6月26日	島立	穴・剥がれ	対応済み
83	6月26日	平田東3丁目	側溝側壁の破損	対応中
84	6月29日	野溝木工2丁目	広範囲の水たまり。高齢者の送迎に危ない	対応中
85	6月29日	和田	深い水たまり	対応中
86	6月29日	和田(丸の内)	水路溢水	対応中
87	6月29日	双葉	つまづきそうな段差がある	対応中
88	6月30日	高宮南	穴	県へ対応を依頼
89	7月1日	島立	側溝不当沈下の段差。危ない。うるさい	対応中
90	7月1日	島立	横断歩道前の指導線・止まれが消えかけている。	建設課へ対応を依頼
91	7月1日	村井町南1丁目	路肩が崩れ、タイヤ・歩行者の足が落ちる	対応済み
92	7月3日	島立	路面沈下	対応済み
93	7月3日	村井町南2丁目	横断水路と路面の段差で音がうるさい。 蓋交換も?	対応済み
94	7月6日	高宮東	穴	対応済み
95	7月6日	笹賀	植樹帯からの草	対応済み
96	7月6日	岡田伊深	穴	対応済み
97	7月7日	渚3丁目	穴(陥没か)	対応済み
98	7月7日	波田(中上手)	舗装完全な剥がれ	対応済み
99	7月9日	平田東2丁目	街路時剪定	対応済み
100	7月10日	笹部3丁目	五月緑地周囲のアスファルト損傷	対応中
101	7月13日	埋橋1丁目	カラー舗装内の穴	対応済み
102	7月13日	島内	段差(?)	対応済み
103	7月14日	神林(上二子)	横断歩道橋が劣化	県へ対応を依頼
104	7月15日	中山	穴	対応済み
105	7月15日	中山	路肩欠損	対応中
106	7月16日	島内	舗装段差かクラック	対応済み
107	7月19日	大手4丁目	石板ガタツキ	対応済み
108	7月19日	笹賀(中二子)	日に日に沈下している	対応済み

109	7月19日	笹賀	道路と未舗装路の段差	対応中
110	7月20日	岡田伊深	落下物	県へ対応を依頼
111	7月20日	岡田伊深	路肩の枝で見通しが悪い	県へ対応を依頼
112	7月20日	波田(下波田)	低木が伸びて見通しが悪い	対応済み
113	7月21日	岡田伊深	穴	対応済み
114	7月21日	平田東2丁目	側溝蓋が割れている。土砂で埋まっている。	対応中
115	7月21日	平田東2丁目	同上 側溝が下流につながっていない。	対応中
116	7月22日	島内	踏切擦り付けの段差	J Rへ対応を依頼
117	7月23日	高宮東	轍クラック・沈下	対応中
118	7月24日	島立	陥没	対応済み
119	7月24日	梓川梓	陥没か	対応済み
120	7月24日	寿中1丁目	護岸のブルーシートが飛ばされている	県へ対応を依頼
121	7月24日	村井町南1丁目	側溝がうねっているため、雨水が溢れる	対応中
122	7月25日	村井町西1丁目	水路の下流が不明。溢水する	対応中
123	7月25日	村井町西1丁目	水路の下流が不明。溢水する	対応中
124	7月26日	笹賀・今井・神林	水路の所管を知りたい	対応中
125	7月28日	大手3丁目	歩道石板が浮いている	対応済み
126	7月28日	里山辺	陥没	対応済み
127	7月29日	大手4丁目	石柱が倒れている	対応済み
128	7月29日	平田東2丁目	歩道インターロッキングブロックの波打ち	対応中
129	7月31日	村井町西1丁目	雨が溜まる	対応中
130	7月31日	中山	轍の穴	対応済み
131	7月31日	中山	路肩欠損の穴	対応済み
132	7月31日	中山	穴・クラック	対応済み
133	7月31日	中山	路肩の段差(民地)	対応中
134	7月31日	中山	路肩の段差	対応中
135	8月1日	笹部3丁目	路肩欠損	対応済み
136	8月5日	島内	穴	対応済み
137	8月7日	里山辺(北小松)	グレーチング破損	対応中
138	8月8日	島立	側溝蓋の段差	対応中
139	8月10日	梓川倭	陥没	対応済み
140	8月11日	原(洞)	山からの倒木	対応済み
141	8月12日	両島	陥没	対応済み
142	8月12日	島立	側溝の曲がりか段になっており、ゴミが溜まって水が溢れる	対応中
143	8月14日	鎌田2丁目	水路の水が溢れている	対応中
144	8月15日	入山辺(橋倉)	グレーチングを閉めてほしい	対応中
145	8月15日	新村	穴	対応済み
146	8月16日	中山	穴	対応中
147	8月16日	波田(下原)		対応済み
148	8月16日	波田(下島)	穴	対応済み
149	8月16日	波田(下島)	水が溜まるので、舗装補修要望	対応中
150	8月17日	笹賀	何度も穴が開く	対応済み
151	8月17日	村井町南2丁目	横断水路と路面の段差で音がうるさい。蓋交換も?(93と同2回目)	対応済み
152	8月18日	入山辺(橋倉)	陥没が農地まで貫通か?	対応済み
153	8月19日	中山	路肩の段差	対応中
154	8月19日	波田(下原)	大きめの穴	対応済み
155	8月19日	元町3丁目	東側歩道に陥没	対応済み
156	8月21日	島立	陥没	対応済み
157	8月21日	筑摩2丁目	地先と舗装の段差	対応済み
158	8月21日	波田(南原)	ミラー角度	対応済み
159	8月24日	中央3丁目	穴	対応済み
160	8月24日	大手4丁目	歩道石板ガタツキ	対応済み
161	8月24日	新村	陥没	対応済み
162	8月24日	中央2丁目	街路樹(アベリア)が伸びて自転車レーンを阻害している	対応済み
163	8月25日	野溝木工1丁目	現場打ちの側溝天端が落ちている。	対応済み

164	8月25日	高宮南	水路敷きの木の枝が民地に入ってきている。	対応中
165	8月26日	城西1丁目	枯れ木	対応済み
166	8月27日	入山辺(西桐原)	草木でガードレールが隠れてしまっている	地元へ対応を依頼
167	8月28日	村井町西1丁目	点検孔廻りの剥がれ・劣化	対応済み
168	8月28日	村井町西1丁目	舗装クラック・穴	対応済み
169	8月29日	大手3丁目	小陥没	対応済み
170	8月29日	洞	舗装劣化	対応済み
171	8月30日	中央2丁目	植樹柵から枝が伸び、自転車道を走れない	県へ対応を依頼
172	8月31日	波田(中波田)	霜がつきにくいミラーに替えてほしい	対応中
173	8月31日	波田(中波田)	霜がつきにくいミラーに替えてほしい	対応中
174	9月3日	美須々	水たまり	対応中
175	9月4日	美須々	水たまり(174と同)	対応中
176	9月5日	寿北8丁目	小陥没	対応済み
177	9月5日	島内	水飲み場の水が止まらない	公園緑地へ対応を依頼
178	9月7日	村井町西2丁目	路肩の雑草	対応中
179	9月8日	梓川上野(八景山)	陥没	県へ対応を依頼
180	9月9日	桐1丁目	標識の文字が消えている	県へ対応を依頼
181	9月10日	島内	段差	耕地課へ対応を依頼
182	9月10日	島内	穴	耕地課へ対応を依頼
183	9月10日	洞	土砂流出。山からの水	対応済み
184	9月12日	島内	R19歩道(河川管理道路)の草・枝が危険	国へ対応を依頼
185	9月13日	洞	舗装の劣化(170と同)	対応済み
186	9月14日	惣社	穴	対応済み
187	9月16日	桐2丁目	横断グレーチングの音鳴り	対応済み
188	9月17日	深志1丁目	点字ブロック欠損	対応済み
189	9月18日	島内	穴・クラック	対応済み
190	9月18日	笹賀(中二子)	広範囲の剥がれ	対応中
191	9月24日	中央1丁目	点字ブロック欠損	対応済み
192	9月25日	里山辺(北小松)	停止指導線が消えている(舗装したて)	対応中
193	9月25日	笹賀(神戸)	水路ワキ沈下(陥没か?)	対応済み
194	9月27日	中山	路肩舗装の亀甲割れ、欠損	対応中
195	9月27日	岡田下岡田	アスカーブ破損	対応中
196	9月27日	出川町	穴	対応済み
197	9月30日	松原	側溝と舗装沈下の段差	対応中
198	9月30日	梓川梓	路肩の破損・欠損	対応中