

女鳥羽川合流地点

- ② 1/28 190ng/l
- ④ 2/9 60ng/l
- ⑤ 2/16 24ng/l
- ⑥3/24 26ng/l⑦3/31 410ng/l
- ⑧4/2 7ng/l(女鳥羽川合流直後)
- ⑩4/7 280ng/l⑪4/10 49ng/l
- ⑫4/15 22ng/l⑬4/24 38ng/l
- ⑯5/7 87ng/l⑰5/19 48ng/l
- ⑳6/4 105ng/l㉑6/24 47ng/l

女鳥羽川

中央駐車場

Mウイング
中央公民館

駐車場付近の側溝

- ① 1/27 水質検査
45万4千ng/l
⇒回収済み

中央西
駐車場

誤
作
動
発
生
地

田川合流地点

- ⑨ 4/2 4ng/l
- ⑫ 4/10 4ng/l
- ⑭4/15 5ng/l
- ⑮4/24 4.2ng/l
- ⑰5/7 4.2ng/l
- ⑲5/19 6.3ng/l
- ⑳6/4 6ng/l
- ㉑6/24 4ng/l

新田川橋付近

- ③ 1/29 水質検査
(新田川橋)
4.5ng/l
- ⑥2/16 水質検査
4.7ng/l

松島橋

新田川橋