


地区別防災カルテの解説・使い方

令和 8 年 3 月

松本市

鎌田地区

地区境界



※地区境界は変更になることがあります。現状と必ず一致するものではありません。

1. 地区別防災カルテ作成の目的

松本市は、これまで台風や梅雨前線による豪雨時に河川の氾濫や土砂災害がたびたび発生しています。そのため、防災・減災の取り組みを充実させることが必要不可欠です。

地区別防災カルテは、災害時に地域が、家族が、個人が、どのように行動をすればよいか、また、災害発生前にどのような備えをしておけばよいかを考えるために活用する資料です。

過去の主な災害	
種類	名称
水害	① 昭和 20 年 10 月大雨
	② 昭和 36 年 9 月第 2 室戸台風
	③ 昭和 57 年 9 月台風 18 号
	④ 平成 11 年 6 月梅雨前線豪雨
	⑤ 平成 18 年 7 月豪雨
	⑥ 平成 23 年 6 月大雨
	⑦ 平成 23 年 9 月台風 15 号
	⑧ 令和 3 年 8 月停滞前線による大雨
土砂災害	① 1847 年善光寺地震による山崩れ
	② 昭和 58 年 9 月台風 10 号による土石流
	③ 平成 16 年 10 月台風 23 号による土砂流出
	④ 平成 18 年 7 月豪雨による土砂崩落・土砂流出
	⑤ 平成 23 年 6 月大雨による土石流
地震災害	① 直下型の地震:1847 年善光寺地震、2011 年長野県中部地震など
	② 海洋性の地震:1854 年安政東海地震など
	③ 群発地震:1965 年～松代群発地震など

地区別防災カルテとは？

病院や診療所で診察を受けるとき、医師は**カルテ**に患者の病状や処置、経過等を記録します。患者の病状を地区の災害危険性、処置や経過を避難訓練や防災施設の整備ととらえ、防災に関する情報を記録したものが「**地区別防災カルテ**」になります。

地区別防災カルテには、松本市ハザードマップ(防災マップ)には載っていない地震等の被害想定結果も掲載しています。地区ごとに被害の特徴を把握して、防災対策に役立てましょう。

2. 様式について

地区別防災カルテは、次の3種類の様式で構成されます。

	名称	主な内容
様式1	地区概況	基本情報、指定緊急避難場所・指定避難所、主な防災関連施設、地震被害予測結果、風水害予測結果、災害危険性の評価、自由記入欄(地域の取り組み等)
様式2	防災アセスメント調査	地震被害予測(震度、液状化、建物全壊率) 風水害被害予測(土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域)
様式3	防災マップ	指定緊急避難場所・指定避難所、主な防災関連施設、町内公民館・集会所、消防団区域、活断層

【出典】
「測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 8JHs 93」
池田安隆・岡田篤正・後藤秀昭・東郷正美・中田高(2007):1:25,000 都市圏活断層図「梓湖」,国土地理院。
鈴木康弘・千田昇・廣内大助・松多信尚(2020):1:25,000 活断層図「松本(改訂版)」,国土地理院。
廣内大助・澤祥・松多信尚・安江健一(2020):1:25,000 活断層図「信濃池田(改訂版)」,国土地理院。
松多信尚・澤祥・鈴木康弘・中埜貴元・廣内大助(2021):1:25,000 活断層図「諏訪(改訂版)」,国土地理院。
長野県地震被害想定調査(平成 27 年)

3. 地区別防災カルテの使い方

災害発生前

【自治会等で利用する場合】

- ① 地域の危険箇所を把握
- ② 災害の危険がある地域住民への啓発強化
- ③ 避難時の支援や避難方法・避難時期の確認
- ④ 孤立地域の確認

【個人で利用する場合】

- ① 自宅、通勤通学経路、勤務先・通学先、買い物先など、日ごろ滞在する場所や通過する場所の安全性(危険性)、災害の種類等を確認する。

- ② 災害時における避難の必要性について考える。
※災害の起き方は多様なため、複数のケースへの対応を考えておく。

- ③ 避難する場合、避難しない場合の両方について、その後の行動を考える。
 - ★自宅に危険がある等、避難する必要がある場合
 - ・いつ(どのタイミングで、色々なケースを想定)
 - ・どこに(複数の避難所・避難場所)
 - ・どうやって(どの道を通るか、歩いて行けない場合はどうするか?)
 - ※この他、家族との連絡手段や集合場所等を確認しておく
 - ★自宅の方が安全なため、避難しない場合
 - ・孤立の可能性はあるか
 - ・周囲に対して、無事を知らせる手段の確認
 - ★備蓄品、備蓄場所、非常用持ち出し品の確認
 - ※おむつ、常備薬等、家族構成によって、必要なものが変わる。

- ④ 防災マップ(様式3)に避難先・避難経路・注意事項等を書き込み、「我が家の防災カルテ」を作成する。

災害時


- ① 災害発生前に準備しておいた「我が家の防災カルテ」をもとに行動する。
- ② 大型台風の接近や豪雨災害時の避難行動は、気象状況と家族の体力などを考えて決める。

～地区別防災カルテの一覧～



地震被害予測

地震被害予測

○松本市に大きな影響を及ぼす地震
松本市では、1847年の善光寺地震や 2011年6月の長野県中野地震などによって、大きな被害が発生しています。
平成 27 年 3 月に長野県が実施した地震被害想定調査を参考に、松本市に大きな影響を及ぼす糸魚川-群岡構造線断層帯(全体)地震について、震度分布・液状化危険度を図に示しています。
なお、被害想定調査は、地震の規模や断層の活動範囲など、ある一定の条件を設定して行っています。このため、実際の地震が想定どおりになるとは限りません。




○地震による液状化現象
液状化現象は、地下水が高く、ゆるく堆積した砂地盤などが地震により激しく揺らされ、土の粒子が水と混ざり合って、一時的に液体のようにならなくなることをいいます。
液状化が発生すると、地面の沈下・陥没が発生して土壌や建物が傾いたり、倒壊することがあります。



○地震による建物被害
下の表は、被害が一番大きくなると予想される「烈震時冬 18 時」に地震が発生した場合の建物被害数を示しています。

建物数	液状化		揺れ		土砂災害		火災	焼失	総計
	全壊	半壊	全壊	半壊	全壊	半壊			
	110,304	77	307	10,319	9,472	127	317	4,832	25,451




火山ハザードマップ

火山ハザードマップ(焼岳)




松本市内で火山噴火による被害がある場所を把握できます。(焼岳、乗鞍岳による被害)




標高マップ

標高マップ




雪崩危険箇所位置図

雪崩危険箇所位置図




～地区別防災カルテの一覧～


様式 1 地区概況



様式 2-1 地震マップ



様式 2-2 風水害マップ



様式 3 防災マップ



地震被害予測


○松本市に大きな影響を及ぼす地震

松本市では、1847年の善光寺地震や 2011年6月の長野県中部地震などによって、大きな被害が発生しています。


平成 27 年 3 月に長野県が実施した地震被害想定調査を参考に、松本市に大きな影響を及ぼす糸魚川－静岡構造線断層帯(全体)地震について、震度分布・液状化危険度を図に示しています。

なお、被害想定調査は、地震の規模や断層の活動範囲など、ある一定の条件を設定して行っています。このため、実際の地震が想定どおりになるとは限りません。

松本市付近の主要活断層





断層イメージ



○地震による液状化現象


液状化現象は、地下水位が高く、ゆるく堆積した砂地盤などが地震により激しく揺らされ、土の粒子が水と混ざり合って、一時的に液体のようにやわらかくなることをいいます。

液状化が発生すると、地面の沈下・陥没が発生して土地や建物が傾いたり、倒壊することがあります。



出典：長野県地震被害想定調査(平成 27 年)

○震度分布図




出典：長野県地震被害想定調査(平成 27 年)

○地震による建物被害


下の表は、被害が一番大きくなると予想される「強風時冬 18 時」に地震が発生した場合の建物被害数を示しています。

建物数	建物被害							
	液状化		揺れ		土砂災害		火災	総計
	全壊	半壊	全壊	半壊	全壊	半壊	焼失	
110,308	77	318	11,288	10,768	124	292	5,272	28,139


揺れによる被害




液状化による被害




標高マップ




標高マップ(低地部拡大)




火山ハザードマップ(焼岳)



火山ハザードマップ(乗鞍岳)



雪崩危険箇所位置図



○概要

- ・市の中央部に位置し、全域が扇状地性の低地である。
- ・地区の東側に田川、西側に奈良井川が流れる。
- ・国道19号などの主要な道路やJR篠ノ井線が通る。
- ・住宅地が広がっており、南部に工場が立地する。

○基本情報 ※人口：2025年6月時点、建物：2025年1月時点

人口	0～4歳		795	人	18.6	%
	5～14歳		1,806	人	42.3	%
	15～64歳		12,889	人	65.2	%
	65歳～		4,274	人	21.6	%
	合計		19,764	人		
世帯数			9,627	世帯		
平均世帯人数			2.05	人/世帯		
建物	木造	1962年以前	187	棟	2.7	%
		1963～1971年	753	棟	10.8	%
		1972～1980年	731	棟	10.5	%
		1981～1989年	590	棟	8.5	%
		1990～2001年	831	棟	12.0	%
		2002年以降	1,608	棟	23.1	%
	非木造	1980年以前	394	棟	5.7	%
		1981年以降	1,855	棟	26.7	%
		合計	6,949	棟		

○指定緊急避難場所・指定避難所



施設・場所名	所在地	指定 避難所	要 援護者 優先	公共無線 LAN	災害の種類				
					洪水	土砂	地震	火災	火山
鎌田中学校	鎌田2-3-56	○		○	○※1	○	○	○	
鎌田小学校	鎌田1-8-1	○		○	○※1	○	○	○	
鎌田体育館	両島5-50	○		○	×	○	○	○	
鎌田地区公民館	両島5-50	○	○	○	○※1	○	○	○	
信明中学校	石芝3-3-20	○		○	○※1	○	○	○	
両島浄化センター運動広場	両島3-1				×	○	○	○	
高宮北公園	高宮北375-2				×	○	○	○	

※1:2階以上のみ ※2:融雪型火山泥流の場合 △:一部のみ(詳細は松本市ホームページで確認)

○主な防災関連施設

地域づくりセンター	鎌田地区地域づくりセンター	消防機関	第5分団
警察機関	高宮交番		
救急告示 医療機関	-	医療救護所	鎌田中学校、信明中学校
ヘリポート	陸上自衛隊松本駐屯地	河川カメラ	-
		水位観測所	-

○位置図



○地震被害予測結果

項目	糸魚川-静岡構造線断層帯(全体)	境峠・神谷断層帯(主部)ケース4
▼地震動		
震度	6強	5強
▼建物被害 ※揺れ・液状化・土砂災害による被害		
全壊(棟)	240	1
半壊(棟)	717	38
▼火災被害数		
焼失棟数(棟)	18	0
▼ライフライン被害(直後)		
市内の停電率(%)	90.0	36.1
ガス停止戸数(戸)	2,124	0

○風水害被害予測結果

▼土砂災害警戒区域				
急傾斜地	- 箇所	うち特別警戒区域	- 箇所	
土石流	- 箇所	うち特別警戒区域	- 箇所	
地すべり	- 箇所	うち特別警戒区域	- 箇所	

▼洪水浸水想定区域 【想定最大規模降雨】

最大浸水深	5.0m以上10.0m未満
-------	---------------

▼浸水避難人口 【想定最大規模降雨】

想定最大規模	18,919 人
--------	----------

▼浸水建物棟数 【想定最大規模降雨】

想定最大規模	6,935 棟
--------	---------

○災害危険性の評価

地震	糸魚川－静岡構造線断層帯地震では、最大震度6強の揺れに加え、一部地域では、液状化の可能性が高いと予測される。建物被害や火災、ライフライン被害が予測される。家具の転倒防止や身の回りの整理、感震ブレーカーの設置など防災対策が重要となる。
風水害	田川、奈良井川などの洪水で、地区全域の浸水が想定され、浸水避難人口は約95.7%と予測される。市街化が進んでいるため、豪雨時の排水能力を超えた内水浸水も発生しやすい。危険箇所を事前に把握するとともに、大雨や台風等が想定される場合は、危険な場所から安全な場所へ早めに避難する必要がある。
その他	住宅が多くあり、昼夜間人口の差が大きいことが想定される。昼夜間別の災害対応を検討する必要がある。

○自由記入欄(地域の取り組み等)

12	鎌田
----	----

▼人的被害

死者(人)	15	0
負傷者(人)	150	5
重傷者(人)	28	0
自力脱出困難者(人)	156	0
避難者(当日)(人)	2,069	54
避難者(最大)(人)	5,599	401

▼孤立可能性がある集落を含む町会

町会名	なし
-----	----

※「*」:四捨五入後の被害量は1に満たない。

▼土砂災害避難人口

急傾斜地	- 人	うち特別警戒区域	- 人
土石流	- 人	うち特別警戒区域	- 人
地すべり	- 人	うち特別警戒区域	- 人

浸水合計面積	4.05	km ²
--------	------	-----------------

河岸侵食	1,150 人	氾濫流	114 人
------	---------	-----	-------


河岸侵食	416 棟	氾濫流	66 棟
------	-------	-----	------

※「*」:四捨五入後の被害量は1に満たない。


震度分布図



境峠神谷断層帯ケース4




糸魚川―静岡構造線断層全体




液状化危険度




境峠神谷断層帯ケース4




糸魚川―静岡構造線断層全体




建物全壊率
(揺れ)




境峠神谷断層帯ケース4



糸魚川―静岡構造線断層全体





1,000 1 ()

<https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/50200.html>

