




1階居間



1階個室1



1階個室2



東階段1階
損傷あり



2階管理人室



2階個室3



2階個室6



2階個室7



2階個室4



2階個室5
床板浮きあり
危険



2階西側押入



西階段2階
床板損傷あり



玄関側外観



外倉庫外観



南側外観



外倉庫内部



北側外観