

女鳥羽川合流地点
❷ 1/28 190ng/l
❹ 2/9 60ng/l
❺ 2/16 24ng/l
❻3/24 26ng/l❼3/31 410ng/l
❽4/2 7ng/l(女鳥羽川合流直後)
❿4/7 280ng/l ⓫4/10 49ng/l
⓬4/15 22ng/l⓭4/24 38ng/l
⓰5/7 87ng/l ⓲5/19 48ng/l
⓴6/4 105ng/l㉒6/24 47ng/l
㉔7/31 210ng/l㉖8/12 22.5ng/l
㉘9/25 37ng/l
㉚10/26 24ng/l(NEW)
田川合流地点
❾ 4/2 4ng/l
⓬ 4/10 4ng/l
⓮4/15 5ng/l
⓯4/24 4.2ng/l
⓱5/7 4.2ng/l
⓳5/19 6.3ng/l
㉑6/4 6ng/l
㉓6/24 4ng/l
㉕7/31 6ng/l
㉗8/12 4ng/l
㉙9/25 4ng/l
㉛10/26 5ng/l(NEW)
女鳥羽川
駐車場付近の側溝
❶ 1/27 水質検査
45万4千ng/l
⇒回収済み
中央駐車場
Mウイング
中央公民館
中央西
駐車場
誤作動発生地
N
松島橋
新田川橋
新田川橋付近
❸ 1/29 水質検査
(新田川橋)
4.5ng/l
❻2/16 水質検査
4.7ng/l