

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
1	4月1日	笹賀(中二子)	止まれのステッカーが剥がれている	対応済
2	4月1日	神林	カーブミラーの表面凹凸見にくい	対応済
3	4月2日	村井町西1丁目	アスファルトひび割れ	対応済
4	4月4日	橋倉	水路落ち葉詰まり	対応済
5	4月5日	渚3丁目	つまづきそうな段差がある	県へ対応を依頼
6	4月5日	神田1丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
7	4月6日	今井西耕地	つまづきそうな段差がある	対応済
8	4月7日	神林	マンホール周辺と段差があり	対応済
9	4月11日	村井町北2丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
10	4月11日	県1丁目	側溝が破損して、鉄筋が出ている	対応済
11	4月14日	小屋南1丁目	足が入りそうな穴がある	対応済
12	4月14日	神林	舗装水たまり	対応済
13	4月14日	村井町南1丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
14	4月15日	筑摩1丁目 付近	足が入りそうな穴	対応済
15	4月16日	笹賀中二子	止まれアルプちゃんシールが剥がれている	他課へ対応依頼
16	4月19日	中央1丁目	柵から溢水し、県道側溝に落ちている	県へ対応を依頼
17	4月19日	深志2丁目	グレイチングが踊って音がする	県へ対応を依頼
18	4月20日	大手2丁目	足が入りそうな穴	対応済
19	4月20日	里山辺	雑草が生えている	対応済
20	4月20日	笹賀	つまづきそうな段差がある	県へ対応を依頼
21	4月24日	野溝東2丁目付近	縁石がずれている	対応済
22	4月23日	今井	道路が広範囲にひび割れ	対応済
23	4月24日	大村	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
24	4月26日	洞	排水口の基礎洗堀	他課へ対応依頼
25	4月26日	今井中沢	つまづきそうな段差がある	対応済
26	4月27日	並柳2丁目	側溝横断溢れそう	対応済
27	4月27日	中条	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
28	4月27日	村井町西1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
29	4月28日	元町2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
30	4月29日	梓川倭	足が入りそうな穴や凹みがある	県へ対応を依頼
31	5月1日	北深志3丁目	カーブミラーの角度が悪く見えにくい	対応済
32	5月1日	波田下島	大きな水たまりが複数できる	対応済
33	5月4日	笹賀下二子	足が入りそうな穴や凹みがある	県へ対応を依頼
34	5月8日	出川3丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
35	5月9日	中央2丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
36	5月9日	神林	カーブミラーが倒され、ガードレールも損傷	対応済
37	5月10日	沢村2丁目	カーブミラーの角度が悪くて見えにくい	対応済
38	5月12日	梓川梓	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
39	5月14日	洞	舗装の亀裂があり	対応済
40	5月15日	笹賀神戸	側溝に柵がなく危険	他課へ対応依頼
41	5月16日	宮淵2丁目	倒木	対応済
42	5月16日	大手4丁目	石畳みガタつき	対応済
43	5月16日	島立	交差点の安全対策	他課へ対応依頼
44	5月17日	梓川倭	足が入りそうな穴や凹みがある	県へ対応を依頼
45	5月18日	深志1丁目	ブロック三枚割れて、くぼみが生じている	対応済
46	5月18日	岡田下岡田	舗装へこみ	対応済
47	5月19日	笹賀上小俣 付近	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
48	5月20日	島内	つまづきそうな段差がある	対応済
49	5月20日	島内	段差が大きい	対応済
50	5月20日	笹賀中二子	道路の端が沈んでいる	対応済
51	5月20日	里山辺	つまづきそうな段差がある	対応済
52	5月23日	今井	水路の水が溢れている	他課へ対応依頼
53	5月23日	笹賀	路肩土砂撤去	対応済
54	5月24日	波田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
55	5月25日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
56	5月25日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	他課へ対応依頼
57	5月25日	里山辺湯ノ原	公園のフェンスが折れて、鋭利になって危険	他課へ対応依頼
58	5月27日	波田鼠街道	雨が降ると大きな水溜まりができる	対応済
59	5月29日	波田下原	カーブミラーの角度が悪くて見えにくい	対応済
60	5月29日	島立	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
61	5月30日	笹賀	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
62	5月30日	里山辺新井	つまづきそうな段差がある	対応済
63	5月31日	出川1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
64	5月31日	沢村2丁目	カーブミラーの角度調整	対応済
65	5月31日	桐1丁目	カーブミラーの角度調整	対応済
66	5月31日	蟻ヶ崎台	木の剪定	対応済
67	5月31日	桐1丁目	カーブミラーの角度調整と生垣剪定	対応済
68	5月31日	沢村2丁目	カーブミラーの角度調整と生垣剪定	対応済
69	5月31日	沢村2丁目	カーブミラーの角度調整	対応済
70	5月31日	笹賀	陥没	対応済
71	6月1日	島立	つまづきそうな段差がある	対応済
72	6月2日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	他課へ対応依頼
73	6月3日	新村	用水路暗渠の舗装が陥没	対応済
74	6月3日	島立	つまづきそうな段差がある	対応済
75	6月4日	神林	道路の亀裂	対応済
76	6月4日	今井東耕地	法面道路補修	対応済
77	6月4日	今井東耕地	法面道路補修	対応済
78	6月4日	笹部1丁目	道路表示が薄れている	他課へ対応依頼
79	6月5日	波田鼠街道	木が倒れそう	他課へ対応依頼
80	6月5日	波田鼠街道	松の木が倒れそう	他課へ対応依頼
81	6月5日	旭3丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
82	6月5日	清水2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
83	6月5日	清水2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
84	6月6日	大手2丁目	深い水たまりがあって通りにくい	対応済
85	6月6日	城山	深い水たまりがあって通りにくい	対応済
86	6月7日	笹賀中二子	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
87	6月7日	旭3丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
88	6月7日	島内	ゴミがいっぱいあります	対応済
89	6月7日	島内	ゴミがいっぱいあります	対応済
90	6月7日	島内	ゴミがいっぱいあります	対応済
91	6月7日	島内	ゴミがいっぱいあります	対応済
92	6月7日	梓川	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
93	6月7日	大村	土留の木材が劣化して崩れそう	対応済
94	6月8日	中央1丁目	枝払い	対応済
95	6月8日	深志1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
96	6月9日	神林	コンクリート蓋を、グレーチングに替えてほしい	対応済
97	6月10日	波田下波田	カーブミラー角度調整	対応済
98	6月10日	波田鼠街道	ガードレール沿いの道路が崩れそう	対応済
99	6月11日	村井町北1丁目	マンホールの周囲が陥没	対応済
100	6月11日	村井町北1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
101	6月11日	村井町西1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
102	6月11日	村井町西1丁目	舗装がひび割れ	対応済
103	6月11日	村井町南1丁目	歩道橋塗装が古くなり、剥げて落ちている	県へ対応を依頼
104	6月11日	笹部1丁目	水路のフタの隙間危険	対応済
105	6月12日	笹賀中二子	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
106	6月12日	島立	つまづきそうな段差がある	対応済
107	6月13日	神林	橋と道路の継ぎ目段差	対応済
108	6月13日	神林	マンホール周囲に段差	対応済

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
109	6月13日	深志2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
110	6月14日	波田下波田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
111	6月14日	波田下波田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
112	6月14日	会田	伐採した枝等の搬出	対応済
113	6月14日	会田	伐採した枝等の搬出	対応済
114	6月14日	会田	伐採した枝等の搬出	対応済
115	6月15日	和田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
116	6月15日	島内	倒木が遊歩道におおいかぶさり危険	県へ対応を依頼
117	6月17日	神林	側溝の蓋が破損	県へ対応を依頼
118	6月17日	神林	横断歩道に穴	県へ対応を依頼
119	6月17日	筑摩2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
120	6月18日	島立	水路のコンクリート蓋の隙間	対応済
121	6月18日	里山辺兎川寺	標識やガードレールが壊れている	対応済
122	6月20日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
123	6月20日	横田4丁目	深い水たまりがあって通りにくい	対応済
124	6月21日	波田	コンクリート破損	県へ対応を依頼
125	6月19日	島内	つまづきそうな段差がある	対応済
126	6月21日	南浅間	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
127	6月22日	波田鍋割 付	倒木	対応済
128	6月22日	惣社	用水路に枯葉が溜まっている	対応済
129	6月23日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
130	6月24日	梓川梓	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
131	6月24日	島立	足が入りそうな穴や凹みがある	他課へ対応依頼
132	6月24日	村井町西一丁目広丘	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
133	6月25日	岡田下岡田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
134	6月25日	波田下波田	つまづきそうな段差がある	対応済
135	6月26日	五常	倒木	対応済
136	6月26日	波田鼠街道	草が茂って通行支障	対応済
137	6月26日	島内	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
138	6月26日	島内	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
139	6月27日	沢村2丁目	舗装欠箇所	対応済
140	6月28日	本庄2丁目	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
141	6月28日	征矢野1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
142	6月28日	征矢野1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
143	6月28日	征矢野1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
144	6月28日	征矢野1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
145	6月28日	征矢野1丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
146	6月28日	丸の内	アカシア伐採	県へ対応を依頼
147	6月29日	入山辺	道路上に雑木が生い茂って見通しが悪い	対応済
148	6月30日	波田	水溜まりがある	対応済
149	6月30日	井川城2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
150	6月30日	島内	道路の路肩が割れている	対応済
151	7月1日	里山辺	道路から水が湧いている	対応済
152	7月1日	島内	カーブミラーの角度調整	対応済
153	7月1日	中山	道路脇が崩れている	対応済
154	7月5日	沢村1丁目	街路灯が折れている	対応済
155	7月6日	寿豊丘百瀬	つまづきそうな段差がある	対応済
156	7月7日	中央2丁目	街路樹の根元から枝が伸びている	対応済
157	7月7日	波田	標識やガードレールが壊れている	対応済
158	7月8日	大手4丁目	カーブミラー破損	対応済
159	7月8日	島立	カーブミラーの増設	他課へ対応依頼
160	7月9日	沢村1丁目	段差が10cm程度ある	対応済
161	7月9日	沢村1丁目	路肩の崩れ	対応済
162	7月9日	入山辺	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
163	7月11日	野溝東2丁目	枯れた木の伐採	対応済
164	7月11日	清水2丁目	側溝がガタガタして危険	対応済
165	7月12日	島立	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
166	7月12日	丸の内	雨が降ると水が溢れる	対応済
167	7月12日	笹賀	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
168	7月13日	中川	水路の水が溢れている	対応済
169	7月13日	島内	道路中央に陥没がある	対応済
170	7月15日	寿中1丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
171	7月17日	入山辺	路肩崩落	対応済
172	7月17日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	他課へ対応依頼
173	7月19日	中山	土が流れている	対応済
174	7月22日	笹賀	木の伐採	対応済
175	7月26日	新村	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
176	7月26日	安曇	マンホール周りの舗装に亀裂がある	県へ対応を依頼
177	7月29日	石芝4丁目	縁石と歩道の間に凹みがある	対応済
178	7月31日	深志3丁目	道路に穴	対応済
179	8月2日	桐1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
180	8月2日	和田	歩道両側除草	対応済
181	8月2日	島立	つまづきそうな段差がある	対応済
182	8月3日	浅間温泉	つまづきそうな段差がある	対応済
183	8月5日	浅間温泉2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
184	8月7日	笹部1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
185	8月8日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
186	8月8日	新村	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
187	8月9日	笹賀	カーブミラーの角度が悪くて見えにくい	対応済
188	8月9日	神田1丁目	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
189	8月10日	梓川倭	マンホール周りの舗装に亀裂がある	対応済
190	8月10日	島内	道路クラック	対応済
191	8月10日	中央2丁目	道路クラック	対応済
192	8月13日	水汲	深い水たまりがあって通りにくい	対応済
193	8月13日	梓川梓	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
194	8月14日	島内	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
195	8月16日	大村	つまづきそうな段差がある	対応済
196	8月16日	波田	陥没	対応済
197	8月17日	岡田松岡	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
198	8月17日	内田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
199	8月19日	洞	スズメバチの巣駆除	対応済
200	8月19日	平田東3丁目	カーブミラーの角度調整	対応済
201	8月20日	島立	つまづきそうな段差がある	対応済
202	8月21日	南原2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
203	8月21日	今井境新田	舗装がされていない	対応済
204	8月21日	今井境新田	車止めのようなものを作られて通りにくい	対応済
205	8月21日	今井境新田	車止めが邪魔	対応済
206	8月22日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
207	8月23日	五常	倒木	対応済
208	8月24日	島立	水路段差 個人出入口	対応済
209	8月24日	中央2丁目	点字ブロック数枚 ぐらつき 補修	対応済
210	8月24日	笹賀	カーブミラーの凹み	対応済
211	8月26日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
212	8月29日	笹部1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
213	8月29日	波田鼠街道	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
214	8月29日	波田下原	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
215	8月29日	安曇白骨	陥没	対応済
216	8月30日	平田東2丁目	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
217	9月1日	島立	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
218	9月2日	梓川	道の路肩が崩れ	対応済
219	9月2日	小屋南1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
220	9月7日	島内	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
221	9月7日	島立	アスファルトが劣化へこみ	対応済
222	9月7日	村井町南1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	県へ対応を依頼
223	9月8日	安曇稲核	舗装が剥けている	対応済
224	9月8日	梓川倭	舗装が剥けている	対応済
225	9月8日	梓川倭	舗装のクラック	対応済
226	9月9日	野溝木工1丁目	草が伸びていて見にくい。	他課へ対応依頼
227	9月10日	笹賀下二子	(ボール遊び)金網フェンスの嵩上げ	他課へ対応依頼
228	9月11日	北深志1丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
229	9月11日	北深志1丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
230	9月11日	開智2丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
231	9月11日	中央1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
232	9月11日	梓川上野	カーブミラーの角度が悪くて見えにくい	対応済
233	9月12日	里山辺	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
234	9月12日	島立	側溝の草、泥の除去	対応済
235	9月11日	島立	側溝に泥や枯れ草が溜まっている	対応済
236	9月13日	神林	つまづきそうな段差がある	対応済
237	9月13日	笹賀	舗装段差	対応済
238	9月13日	安曇	マンホール蓋が壊れている	県へ対応を依頼
239	9月13日	波田三溝	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
240	9月14日	神田1丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
241	9月15日	松原	水路の水が溢れている	対応済
242	9月16日	寿豊丘	栗のイガが放置されていて危険	対応済
243	9月17日	庄内3丁目	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
244	9月18日	波田三溝	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
245	9月19日	丸の内	塀が歩道に倒れている	対応済
246	9月19日	原	木の枝や草が邪魔で見通しが悪い	対応済
247	9月19日	村井町南3丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
248	9月20日	神田2丁目	湧水処理	県へ対応を依頼
249	9月20日	島立荒井	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
250	9月22日	神田1丁目	カーブミラーの角度調整	対応済
251	9月23日	両島	深い水たまりがあって通りにくい	対応済
252	9月25日	神林	橋の両サイド水銀灯が夜間点灯しない	対応済
253	9月27日	中山台	クラックの補修	対応済
254	9月27日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
255	9月27日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
256	9月28日	高宮中2丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
257	9月28日	渚2丁目	舗装補修	対応済
258	9月28日	梓川梓	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
259	9月28日	笹賀	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
260	9月28日	笹賀	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
261	9月28日	笹賀	つまづきそうな段差がある	対応済
262	9月29日	島立	側溝脇が陥没	対応済
263	9月29日	和田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
264	10月1日	和田	つまづきそうな段差がある	対応済
265	10月4日	深志3丁目	側溝の蓋の隙間が大きく危険	対応済
266	10月4日	桐1丁目	カーブミラーを大きくしてほしい	他課へ対応依頼
267	10月5日	大手3丁目	つまづきそうな段差がある。	対応済
268	10月5日	沢村1丁目	舗装が剥がれている	対応済
269	10月5日	井川城2丁目	道路に落下物がある	対応済
270	10月5日	井川城2丁目	穴	対応済
271	10月8日	今井南耕地	つまづきそうな段差がある	対応済

伝票番号	通報日	場所	不具合内容	内容
272	10月8日	梓川倭	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
273	10月8日	梓川倭	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
274	10月9日	里山边上金井	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
275	10月9日	里山边上金井	つまづきそうな段差がある	対応済
276	10月9日	里山辺	つまづきそうな段差がある	対応済
277	10月9日	里山边上金井	つまづきそうな段差がある	対応済
278	10月9日	里山边上金井	つまづきそうな段差がある	対応済
279	10月9日	里山边上金井	つまづきそうな段差がある	対応済
280	10月9日	里山边上金井	つまづきそうな段差がある	対応済
281	10月9日	里山边上金井	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
282	10月10日	渚1丁目	深い水たまりがあって通りにくい	対応済
283	10月10日	笹賀	つまづきそうな段差がある	対応済
284	10月10日	神林	クラック、大きく凹んでいる箇所がある	対応済
285	10月11日	神林	カーブミラーの角度が悪くて見えにくい	対応済
286	10月11日	寿北7丁目	水が流れず水溜りができている	対応済
287	10月11日	両島	凹みがある	対応済
288	10月12日	安曇檜ノ木	陥没	対応済
289	10月13日	島内	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
290	10月13日	里山辺	木の枝が道にはみ出しています	県へ対応を依頼
291	10月13日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
292	10月13日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
293	10月13日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
294	10月14日	中山	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
295	10月15日	岡田	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
296	10月16日	深志2丁目	足が入りそうな穴や凹みがある	県へ対応を依頼
297	10月16日	岡田伊深	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
298	10月21日	笹賀	歩道上、水路脇、草木が繁茂し、通行に支障	対応済
299	10月21日	岡田町	木のガードレール破損	県へ対応を依頼
300	10月23日	筑摩3丁目	つまづきそうな段差がある	対応済
301	10月24日	島内	穴が開いて空洞になっている	対応済
302	10月24日	内田	水路の水が溢れている	対応済
303	10月24日	梓川梓	カーブミラーの角度が悪くて見えにくい	対応済
304	10月24日	笹賀中二子	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
305	10月24日	笹賀中二子	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
306	10月27日	高宮南	水路に用水が流れていない	他課へ対応依頼
307	10月28日	神林	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
308	10月28日	深志3丁目	蓋とグレーチングのがたつき	対応済
309	10月28日	島立	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済
310	10月30日	波田(丸の内)	足が入りそうな穴や凹みがある	対応済